








1. 電源ﾊﾟｲﾛｯﾄﾗﾝﾌﾟ
2. POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
3-1 INTENSITY FINE ADJ. 光量微調整ﾎﾞﾘｭｰﾑ
3-2 LAMP ON/OFF ﾗﾝﾌﾟｽｲｯﾁ
3-3 SIGNAL EXT./INT. 発光信号切替ｽｲｯﾁ
4. SIGNAL IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
 TTL, O.C., P.C.
 SIGNAL OUT 他機同期発光用ｺｰﾄﾞ接続部
5. LAMP1 ﾗﾝﾌﾟ1ｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
6. LAMP2 ﾗﾝﾌﾟ2ｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
7. LAMP3 ﾗﾝﾌﾟ3ｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
8. LAMP4 ﾗﾝﾌﾟ4ｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
9. AC90-110V IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ
10. FUSE 7A ACﾗｲﾝﾋｭｰｽﾞｺﾈｸﾀ
11. 冷却用ｴｱｰ吸入口
12. 冷却用ｴｱｰ排出口
13. ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ足

注：ケース底面180×260mm位置に
タップが切ってあります。（4−M4）
ケース固定などにお使いください。
（プラ足は取り外してください。）

外形寸法	W220.H146.D300（突起部を除く）
重　量	約6.6kg
ｹｰｽ材料	SPC 1.0t 1.6t
外装仕上げ	ケース　焼付塗装(ﾏﾘﾝﾌﾞﾙｰﾚｻﾞｰﾄｰﾝ)

画像処理用ストロボ電源部		型式	CF−30YA□□
14.12.21			
			日進電子工業株式会社

△	--		
△	--		
△	--		
△	--		