


前面



側面



後面



1. POWER ON/OFF 電源ｽｲｯﾁ
2. TRIGGER EXT./TEST 発光信号切替ｽｲｯﾁ
3. MODE STROBO/CONTINUE 発光ﾓｰﾄﾞ切替ｽｲｯﾁ
4. BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ﾎﾞﾘｭｰﾑ
5. STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定ｽｲｯﾁ
6. ×100,×10切替ｽｲｯﾁ
7. OUT (for LAMP) ﾗﾝﾌﾟｺｰﾄﾞ接続用ｺﾈｸﾀ
8. EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用ｺｰﾄﾞ接続ｺﾈｸﾀ
9. STROBO TRIGGER IN ﾄﾘｶﾞｰ用ｺｰﾄﾞ接続部
10. AC IN AC電源入力ｺﾈｸﾀ
11. プラスチック足(取り外し可)

△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			
△	- -			

画像処理用LED電源		型式	LPS-220MS
			ストロボ点灯用電源 オーバードライブ型
	YM 25.10.09		日進電子工業株式会社
	製図	設計	照査