




1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
2. 電源パイロットランプ
3. TEST テスト発光押しボタン
4. CHARGE 充電完了ランプ
5. FLASH SELECT(J/F) 200-400-600-800-1000
発光量切替器 (5段)
6. SIGNAL IN TTL 信号入力コネクタ (TTL+)
SIGNAL IN O.C. 信号入力コネクタ (TR.オペアンプ)
7. OUTPUT ランプコード接続用コネクタ
8. FUSE フェーズホルダー (10A, 4A)
9. AC100V IN 電源入力コネクタ
10. 冷却用エア吸入口
11. 冷却用空気吹き出し口
12. ケース上部カバー止め金具
13. プラスチック足 (4個)
14. ラックマウントプレート取付用ビス穴

		品名	ハイパワー・ストロボフラッシュ
		型式	XF-1000
製図	材料	図面No.	
	処理	テープNo.	
	日付	2015.12.15	日進電子工業 (株)
単位 mm		三角法	