




- 1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
- 2. 電源パイロットランプ
- 3. TEST テスト発光押しボタン
- 4. CHARGE 充電完了ランプ
- 6. SIGNAL IN TTL 信号入力コネクタ (TTL+)
SIGNAL IN O.C. 信号入力コネクタ (TR,オプショナル)
- 7. OUTPUT ランプコード接続用コネクタ
- 8. FUSE フューズホルダー (10A,5A)
- 9. AC100V IN 電源入力コネクタ
- 10. 冷却用エア吸入口
- 11. 冷却用空気吹き出し口
- 12. ケース上部カバー止め金具
- 13. プラスチック足 (4個)
- 14. ラックマウントプレート取付用ビス穴

		品名	ハイパワー・ストロボフラッシュ
		型式	XF-1000W
製図	材料	図面No.	
	処理	テープNo.	
	日付	2008.8.27	日進電子工業 (株)
単位mm		三角法	